




Commune : ROSIS

Andabre #5

Commentaires : rive gauche, amont du pont

1

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion :** Méditerranée Ouest**Code :** DDTM_S_34235-005**Date de mise à jour :** 16/10/2017**Auteur :** DDTM34**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: 3.00392940 / Y: 43.66597130**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 700317.01 / Y: 6285214.72**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 3.0039294 / Y: 43.6659713**5 Novembre 1997**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Commentaires : Maison, terrasse

GÉNÉRAL**Code :** DDTM_R_34235-005_11**Date de mise à jour :****Auteur :** DDTM34

19/02/2018

Altitude calculée de l'eau : **364.4 m**Nature du repère : **Laisse d'inondation****MARQUE****Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**État du repère :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**NIVELLEMENT INITIAL****Méthode :** Non renseigné**Référence nivellée :** Marque d'inondation**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 364.400 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 364.4 m