



Commune : **TOURS**

Rivière : **Le Cher**

## Chemin du Pont aux Oies


**1** Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Loire-Allier-Cher-Indre

**Code :** CER\_CHER17\_S\_46 **Date de mise à jour :** 16/10/2017

**Auteur :** A. Bontemps - Cerema Normandie-Centre



Site (source : CEREMA Normandie-Centre)

### GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 0.68728400 / Y: 47.37018500

**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 525494.09 / Y: 6699205.49

**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 0.687284 / Y: 47.370185

**Code Hydro:** K---0090 **Rive de référence:** Gauche

### 1er juin 2016



Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Altitude calculée de l'eau : **47.21 m**

Nature du repère : **Photographie**

**Commentaires :** Arrivée de l'eau au niveau de l'arrondi du trottoir au niveau du pont du Tram - Photo archive prise le 3/06/2016 (pic de crue le 5/06/2016). Fiabilité : fiable.

### GÉNÉRAL

**Code :** CER\_CHER17\_R\_46\_1

**Date de mise à jour :** 05/08/2018

**Auteur :** A. Bontemps - Cerema Normandie-Centre

### MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Non

**Visibilité :** Oui

**État du repère :** Bon

**Pérennité :** Longue

**Repère calculé :** Non renseigné

**PHEC :** Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE :** CEREMA DT NORMANDIE CENTRE (SITE DE BLOIS), LE CHER, RECENSEMENT 2017 - 26/09/2017

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation

**Organisme(s) :** CEREMA Normandie - Centre

**NIVELLEMENT D'ORIGINE CEREMA NORMANDIE-CENTRE, SITE DE BLOIS - 10/01/2017**

**Méthode :** GPS

**Organisme :** CEREMA Normandie - Centre

**Commentaires sur le nivellement :** Précision verticale (m) : 0,017.

Précision horizontale (m) : 0,011.

**Référence nivelée :** Marque d'inondation

**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)

**Altitude de la référence (en m) :** 47.210 m

**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 47.21 m



Repère (source : CEREMA Normandie-Centre)