



Commune : SELLES-SUR-CHER

Rivière : La Sauldre

Chemin Les Brueux - Champs côté Sauldre**Commentaires :** Chemin situé au lieu dit Saugirard**1** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Loire-Allier-Cher-Indre**Code :** CER_SAU17_S_17**Date de mise à jour :** 27/07/2018**Auteur :** A. Bontemps - Cerema Normandie-Centre**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: 1.60981100 / Y: 47.29659500**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 594949.84 / Y: 6689399.93**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 1.609811 / Y: 47.296595**Code Hydro:** K6--0250**Rive de référence:** Gauche

Site (source : CEREMA Normandie-Centre)

**3 juin 2016**Altitude calculée de l'eau : **78.47 m**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Témoignage oral****Commentaires :** L'eau a atteint le piquet en bois au milieu des champs sur le chemin communal. Fiabilité du repère : fiable.**GÉNÉRAL****Code :** CER_SAU17_R_17_1**Date de mise à jour :****Auteur :** A. Bontemps - Cerema Normandie-Centre

02/08/2022

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Oui**État du repère :** Moyen**Pérennité :** Moyenne**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné

Repère (source : CEREMA Normandie-Centre)

SOURCE DE REPÉRAGE : CEREMA DT NORMANDIE CENTRE (SITE DE BLOIS), LA SAULDRE, CRUE DE MAI-JUIN 2016 - 01/06/2016**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**Organisme(s) :** CEREMA Normandie - Centre**NIVELLEMENT D'ORIGINE CEREMA NORMANDIE-CENTRE, SITE DE BLOIS - 25/01/2017****Méthode :** GPS**Organisme :** CEREMA Normandie - Centre**Commentaires sur le nivellement :** Précision verticale (m) : 0,016.

Précision horizontale (m) : 0,010.

Référence nivelée : Marque d'inondation**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 78.470 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 78.47