



Commune : CLEMONT


## D79 - Parking de la maison de pêche

Commentaires : Hydrographie : Grande Sauldre (rive droite).

1

Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Loire-Allier-Cher-Indre**Code :** CER\_SAUV17\_S\_94**Date de mise à jour :** 27/07/2018**Auteur :** A. Bontemps - Cerema Normandie-Centre

Site (source : CEREMA Normandie-Centre)

### GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 2.30503100 / Y: 47.56627200**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 647746.03 / Y: 6718662.99**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 2.305031 / Y: 47.566272**31 Mai 2016**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau****Commentaires :** Arrivée de l'eau au coin de la bordure en béton du parking de la maison de pêche. Fiabilité du repère : fiable.

### GÉNÉRAL

**Code :** CER\_SAUV17\_R\_94\_1**Date de mise à jour :****Auteur :** A. Bontemps - Cerema

27/07/2018

Normandie-Centre



Repère (source : CEREMA Normandie-Centre)

Altitude calculée de l'eau : **138.13 m**Nature du repère : **Vidéo**

### MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Bon**Pérennité :** Longue**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : CEREMA DT NORMANDIE CENTRE (SITE DE BLOIS), LA SAULDRE, CRUE DE MAI-JUIN 2016 - 01/06/2016****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation  
**Organisme :** CEREMA Normandie - Centre**NIVELLEMENT D'ORIGINE CEREMA NORMANDIE-CENTRE, SITE DE BLOIS - 12/06/2017****Méthode :** GPS**Organisme :** CEREMA Normandie - Centre**Commentaires sur le nivelllement :** Précision verticale (m) : 0,008.  
Précision horizontale (m) : 0,014.**Référence nivélée :** Marque d'inondation**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 138.130 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 138.13 m