Commune : **CHAMBERY** | Rivière : **L' Albanne**

Chemin de la cardinière, sur le mur

Commentaires : Inondation du 18 janvier 1875

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Alpes du Nord
Code : WEB_S_201711034928 **Date de mise à jour :** 16/10/2024
Auteur : caromerle

Repère de crue 18/01/1875 chemin de la cardinière (Chambéry) - vue d'ensemble (auteur photo: C. Merle)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 5.93112500 / Y: 45.56262400
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 928598.88 / Y: 6500146.16
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 5.931125 / Y: 45.562624
Code Hydro: V1310620 **Rive de référence:** Gauche

18 Janvier 1875

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Plaque**

Commentaires : 2016 : Plaque métallique apposée sur le mur. 2022 : Rénovation du repère par le CISALB.

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_201711035529 **Date de mise à jour :** 07/06/2022
Auteur : caromerle

Repère de crue 18/01/1875 chemin de la cardinière (Chambéry)

MARQUE

Texte : 18 janvier 1875
Visibilité : Oui **État du repère :** Bon
Pérennité : Longue