


Commune : **CHAMBERY** | Rivière : **L' Albanne**

## Chemin de la cardinière, sur le mur

**Commentaires :** Inondation du 18 janvier 1875 **1** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

**Unité de gestion :** Alpes du Nord  
**Code :** WEB\_S\_201711034928 **Date de mise à jour :** 16/10/2024  
**Auteur :** caromerle



Repère de crue 18/01/1875 chemin de la cardinière (Chambéry) - vue d'ensemble (auteur photo: C. Merle)

**GÉOLOCALISATION**

**Coordonnées WGS84 :** X: 5.93112500 / Y: 45.56262400  
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 928598.88 / Y: 6500146.16  
**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 5.931125 / Y: 45.562624  
**Code Hydro:** V1310620 **Rive de référence:** Gauche

**18 janvier 1875**  
 Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Plaque**

**Commentaires :** 2016 : Plaque métallique apposée sur le mur. 2022 : Rénovation du repère par le CISALB.

**GÉNÉRAL**

**Code :** WEB\_R\_201711035529 **Date de mise à jour :** 07/06/2022  
**Auteur :** caromerle

**MARQUE**

**Texte :** 18 janvier 1875  
**Visibilité :** Oui **État du repère :** Bon  
**Pérennité :** Longue



Repère de crue 18/01/1875 chemin de la cardinière (Chambéry)