

Commune : AUFFARGIS

Foyer rural, 27 rue des vaux de cernay

Commentaires : Inondation par le rû des vaux de cernay

Bloquée par le mur du parc du château, l'eau accumulée dans la rue des vaux de cernay s'écoule par l'entrée du Foyer rural pour rejoindre ensuite le rû des Vaux de Cernay par la droite

Repère(s) sur 1 le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Seine moyenne-Yonne-Loing

Date de mise à jour : 06/04/2018 **Code:** WEB_S_201712202056

Auteur: DDT78_SE-PRN





GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84: X: 1.89156400 / Y: 48.70230800

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 618431.76 / Y: 6845257.47 Coordonnées RGF93 (ETRS89): X: 1.891564 / Y: 48.702308

31 Mai 2016

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Nature du repère : Photographie

GÉNÉRAL

Code: WEB_R_201712202542

Date de mise à jour :

Auteur: DDT78 SE-PRN 06/07/2018



Inondation de l'entrée du foyer rural

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné

Visibilité: Oui État du repère : Bon

Pérennité : Aucune