



Commune : **AUFFARGIS**

Foyer rural, 27 rue des vaux de cernay

Commentaires : Inondation par le rû des vaux de cernay
Bloquée par le mur du parc du château, l'eau accumulée dans la rue des vaux de cernay s'écoule par l'entrée du Foyer rural pour rejoindre ensuite le rû des Vaux de Cernay par la droite

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Seine moyenne-Yonne-Loing
Code : WEB_S_201712202056 **Date de mise à jour :** 06/04/2018
Auteur : DDT78_SE-PRN



Entrée du foyer rural 27 rue des vaux de cernay

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.89156400 / Y: 48.70230800
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 618431.76 / Y: 6845257.47
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.891564 / Y: 48.702308



31 mai 2016

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Photographie**

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_201712202542 **Date de mise à jour :** 06/07/2018
Auteur : DDT78_SE-PRN

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Oui **État du repère :** Bon
Pérennité : Aucune



Inondation de l'entrée du foyer rural