



Commune : AUFFARGIS


Foyer rural, 27 rue des vaux de cernay

Commentaires : Inondation par le rû des vaux de cernay

Bloquée par le mur du parc du château, l'eau accumulée dans la rue des vaux de cernay s'écoule par l'entrée du Foyer rural pour rejoindre ensuite le rû des Vaux de Cernay par la droite

1

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion :** Seine moyenne-Yonne-Loing**Code :** WEB_S_201712202056 **Date de mise à jour :** 06/04/2018**Auteur :** DDT78_SE-PRN

Entrée du foyer rural 27 rue des vaux de cernay

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 1.89156400 / Y: 48.70230800**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 618431.76 / Y: 6845257.47**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 1.891564 / Y: 48.702308**31 Mai 2016**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Photographie****GÉNÉRAL****Code :** WEB_R_201712202542**Date de mise à jour :****Auteur :** DDT78_SE-PRN

06/07/2018

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Oui**État du repère :** Bon**Pérennité :** Aucune

Inondation de l'entrée du foyer rural