



Commune : **AUFFARGIS**

Murs et entrée du château 25/23 rue d'Auffargis

Commentaires : Inondation par débordement duru des vaux

2 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Seine moyenne-Yonne-Loing

Code : WEB_S_201712205113 **Date de mise à jour :** 06/04/2018

Auteur : DDT78_SE-PRN



Vue de la droite du château 25 / 23 rue des vaux de cernay

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.89050980 / Y: 48.70213800

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) : X: 618353.93 / Y: 6845239.67

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.8905098 / Y: 48.702138



31 mai 2016

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Photographie**

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_201712205502

Date de mise à jour : 06/07/2018

Auteur : DDT78_SE-PRN

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné

Visibilité : Oui

État du repère : Bon

Pérennité : Aucune



Vue de la droite sur le chateau 25/23 rue des vaux de cernay



Commune : **AUFFARGIS**

Murs et entrée du château 25/23 rue d'Auffargis

Commentaires : Inondation par débordement duru des vaux

2 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Seine moyenne-Yonne-Loing

Code : WEB_S_201712205113 **Date de mise à jour :** 06/04/2018

Auteur : DDT78_SE-PRN



Vue de la droite du château 25 / 23 rue des vaux de cernay

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.89050980 / Y: 48.70213800

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) : X: 618353.93 / Y: 6845239.67

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.8905098 / Y: 48.702138



31 mai 2016

Nature de l'inondation :

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202602191254

Date de mise à jour :

Auteur : CALVARIN

03/05/2026

MARQUE



Repère installé sur la barrière en bois