



Commune : **LAVAL-ROQUECEZIERE**

Rivière : **Le Rance**

Saint-Maurice le Moulin

2 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot

Code : GTL_S_7423

Date de mise à jour : 13/11/2017

Auteur : SPC GTL



Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.62935000 / Y: 43.84860000

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) : X: 670192.72 / Y: 6305579.96

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.62935 / Y: 43.8486

Code Hydro: O37-0400

Rive de référence: Gauche



23 septembre 1994

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : A l'intérieur du moulin - la crue de 1999 a laissé une trace d'humidité homogène sur la mur (flèches pleines). A 0 - 48m au-dessus d'elle - on distingue moins nettement une deuxième trace (flèches creuses). Selon l'occupant du moulin - elle correspond au niveau atteint par la crue du 23/09/1994. Photographie prise le 22/10/1999.

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_201712223753

Date de mise à jour :

Auteur : SPC GTL

25/05/2021

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Oui

État du repère : Mauvais

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non

PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : LA CRUE DU DOURDOU ET DU RANCE-
RECUEIL PHOTOGRAPHIQUE -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme(s) : Bureau d'études



Photo Klaus Maronna