

Commune : **VILLEBRUMIER** | Rivière : **Le Tarn**

Au pont- culée de rive droite- face amont.

2 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot
 Code : GTL_S_5496 Date de mise à jour : 25/08/2016
 Auteur : SPC GTL




Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.45338000 / Y: 43.90410000
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 575750.73 / Y: 6312894.04
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.45338 / Y: 43.9041
 Code Hydro: O--0100 Rive de référence: Droite

29 Novembre 2014 Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Vue vers l'aval. Sous l'arche du pont, la crue a laissé une trace nette. La trace qui est mieux visible sur la photographie suivante est à 88.5cm en dessous d'un clou métallique (flèche noire).

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_201801195240 Date de mise à jour : 21/09/2018
 Auteur : SPC GTL

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
 Visibilité : Non État du repère : Disparu
 Pérennité : Aucune Repère calculé : Non
 PHEC : Non



Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné
 Référence nivelée : Autre type de référence
 Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
 Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.900 m