

Commune : **SAINT-MARTIN** | Rivière : **L' Océan Atlantique**


**Cul de Sac - R DE CUL DE SAC - IMPASSE NINA DUVERLY**

**Commentaires** : Collectivité d'outre-mer française de Saint-Martin

**1** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

**Unité de gestion** : Guadeloupe  
**Code** : Cer\_IRMA\_S\_06      **Date de mise à jour** : 05/02/2018  
**Auteur** : Cerema Méditerranée



**GÉOLOCALISATION**

**Coordonnées WGS84** : X: -63.02625600 / Y: 18.10510300  
**(RRAF 91)UTM 20N** X: 497222.12 / Y: 2001813.99  
**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: -63.026256 / Y: 18.105103  
**Code Hydro**: \_OATLANT      **Rive de référence**: Non renseigné


**6 septembre 2017**      Altitude calculée de l'eau : **3.49 m**

Nature de l'inondation : **Submersion marine**      Nature du repère : **Laisse d'inondation**

**Commentaires** : Cyclone Irma - Trace - mur intérieur depuis carrelage - Fiabilité : bonne

**GÉNÉRAL**

**Code** : Cer\_IRMA\_R\_06\_1      **Date de mise à jour** : 23/08/2021  
**Auteur** : Cerema Méditerranée



**MARQUE**

**Maximum de l'inondation** : Oui  
**Visibilité** : Non      **État du repère** : Disparu  
**Pérennité** : Aucune      **Repère calculé** : Non renseigné  
**PHEC** : Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : CEREMA MISSION IRMA 2 - 15/10/2017**

**Type de repérage** : Campagne de terrain post-inondation  
**Organisme(s)** : CEREMA

**CEREMA MISSION IRMA 2 - 09/10/2017**

**Méthode** : Méthode combinée  
**Organisme** : CEREMA  
**Commentaires sur le nivellement** : Système altimétrique : IGN 1988 SM  
**Référence nivelée** : Autre type de référence  
**Description référence du repère** : Carrelage  
**Système altimétrique** : Système local - hauteur relative  
**Altitude de la référence (en m)** : 1.770 m  
**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m)** : 1.720 m  
**Altitude calculée de l'eau (en m)** : 3.49