

Commune : **COURBEVOIE**Rivière : **La Seine**

## Pont de Neuilly

**Commentaires :** Face aval, rive gauche, 1ère pile

**1**


Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Seine moyenne-Yonne-Loing

**Code :** WEB\_S\_202205293631

**Date de mise à jour :** 27/02/2018

**Auteur :** gestionnaire\_SCVigicrues


Vue du site - source : Google Street View (2017)

### GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 2.25326179 / Y: 48.88730810

**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 645242.13 / Y: 6865513.84

**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 2.2532618 / Y: 48.8873081

**Code Hydro :** ----0010

**Rive de référence:** Gauche


## Janvier 1910

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Repère normalisé (décret n°2005-233)**
**Commentaires :** Probablement crue de 1910 (même si c'est illisible sur la photo)

### GÉNÉRAL

**Code :** WEB\_R\_201802275854

**Date de mise à jour :**
**Auteur :**

04/05/2021

gestionnaire\_SCVigicrues

### MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Oui

**Visibilité :** Oui


Vue du repère - Source : Google Street View (2017)