
Commune : **COURBEVOIE**
Rivière : **La Seine**

## Pont de Neuilly

**Commentaires :** Face aval, rive gauche, 1ère pile **1** Repère(s) sur le site


**GÉNÉRAL**

**Unité de gestion :** Seine moyenne-Yonne-Loing  
**Code :** WEB\_S\_202205293631 **Date de mise à jour :** 27/02/2018  
**Auteur :** gestionnaire\_SCVigicrues



**GÉOLOCALISATION**

**Coordonnées WGS84 :** X: 2.25326179 / Y: 48.88730810  
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 645242.13 / Y: 6865513.84  
**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 2.2532618 / Y: 48.8873081  
**Code Hydro :** ----0010 **Rive de référence:** Gauche


**Janvier 1910**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**
Nature du repère : **Repère normalisé (décret n°2005-233)**

**Commentaires :** Probablement crue de 1910 (même si c'est illisible sur la photo)

**GÉNÉRAL**

**Code :** WEB\_R\_201802275854 **Date de mise à jour :** 04/05/2021  
**Auteur :** gestionnaire\_SCVigicrues

**MARQUE**

**Maximum de l'inondation :** Oui  
**Visibilité :** Oui

