

Commune : **COURBEVOIE** | Rivière : **La Seine**

Pont de Neuilly

Commentaires : Face aval, rive gauche, 1ère pile

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Seine moyenne-Yonne-Loing
Code : WEB_S_202205293631 **Date de mise à jour :** 27/02/2018
Auteur : gestionnaire_SCVigicrues



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.25326179 / Y: 48.88730810
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 645242.13 / Y: 6865513.84
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.2532618 / Y: 48.8873081
Code Hydro: ----0010 **Rive de référence:** Gauche

Janvier 1910

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** | Nature du repère : **Repère normalisé (décret n°2005-233)**

Commentaires : Probablement crue de 1910 (même si c'est illisible sur la photo)

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_201802275854 **Date de mise à jour :** 04/05/2021
Auteur : gestionnaire_SCVigicrues

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui

