



Commune : **GROSLEY-SUR-RISLE**

## Bout du chemin prolongeant la rue des Ormes jusqu'à la Risle.

**Commentaires** : Poteau droit du portail sert de site.

**1** Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

**Unité de gestion** : Seine aval-Côtiers Normands  
**Code** : WEB\_S\_201803080524    **Date de mise à jour** : 20/08/2021  
**Auteur** : Ghubert



### GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84** : X: 0.80589576 / Y: 49.04477000  
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 539612.45 / Y: 6884994.13  
**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 0.8058958 / Y: 49.04477



## Mars 2001

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Témoignage oral**

**Commentaires** : Fiabilité de la laisse de crue moyenne.

### GÉNÉRAL

**Code** : WEB\_R\_201803080717    **Date de mise à jour** : 17/04/2018  
**Auteur** : Ghubert

### MARQUE

**Maximum de l'inondation** : Oui  
**Visibilité** : Non renseigné    **État du repère** : Non renseigné  
**Pérennité** : Non renseigné



**SOURCE DE REPÉRAGE** : ETUDE HYDRAULIQUE DE LA RISLE AVAL - 01/12/2002

**Type de repérage** : Source bibliographique  
**Organisme(s)** : SAFEGE

Eau arrivée jusqu'à l'encoche, au-dessus de la bande sur le poteau situé en bout de chemin (Source: SAFEGE)