



Commune : **GROSLEY-SUR-RISLE**


## Bout du chemin prolongeant la rue des Ormes jusqu'à la Risle.

**Commentaires :** Poteau droit du portail sert de site.

**1** Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Seine aval-Côtiers Normands  
**Code :** WEB\_S\_201803080524 **Date de mise à jour :** 20/08/2021  
**Auteur :** Ghubert



### GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 0.80589576 / Y: 49.04477000  
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 539612.45 / Y: 6884994.13  
**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 0.8058958 / Y: 49.04477



## Mars 2001

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Témoignage oral**

**Commentaires :** Fiabilité de la laisse de crue moyenne.

### GÉNÉRAL

**Code :** WEB\_R\_201803080717 **Date de mise à jour :** 17/04/2018  
**Auteur :** Ghubert

### MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Oui  
**Visibilité :** Non renseigné **État du repère :** Non renseigné  
**Pérennité :** Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE :** ETUDE HYDRAULIQUE DE LA RISLE AVAL - 01/12/2002

**Type de repérage :** Source bibliographique  
**Organisme :** SAFEGE



Eau arrivée jusqu'à l'encoche, au-dessus de la bande sur le poteau situé en bout de chemin (Source: SAFEGE)