



Commune : **BEAUMONTEL**

Rivière : **La Risle**

Jardin de l'habitation au 5 route de Nassandres.

Commentaires : Du fait de l'abandon de la turbine hydroélectrique située dans le moulin en amont, le bras n'est plus convenablement alimenté. Il s'est donc progressivement transformé en bras mort (ce qui provoque un envasement). En période de fortes crues, il arrive même que le courant aille de l'aval vers l'amont, en raison de la confluence avec la Risle une centaine de mètres en aval.

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Seine aval-Côtiers Normands

Code : WEB_S_201803091449 **Date de mise à jour** : 09/02/2022

Auteur : Ghubert



Jardin de l'habitation au 5 route de Nassandres.

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.76939476 / Y: 49.08603100

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 537074.57 / Y: 6889655.97

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.7693948 / Y: 49.086031

Code Hydro: H6--0200 **Rive de référence**: Droite



Mars 2001

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Témoignage oral**

Commentaires : Bonne fiabilité du repère.

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_201803125248

Date de mise à jour :

Auteur : Ghubert

09/02/2022

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non

État du repère : Non renseigné

Pérennité : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : ETUDE HYDRAULIQUE DE LA RISLE AVAL - 01/12/2002

Type de repérage : Source bibliographique

Organisme(s) : SAFEGE



L'eau est montée d'environ 2 cm au-dessus du ponton (Source: SAFEGE)