Commune : **BEAUMONTEL**

Atelier de Plomberie au lieu dit de "La Plardière".

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Seine aval-Côtiers Normands
Code : WEB_S_201803123713 **Date de mise à jour :** 20/08/2021
Auteur : Ghubert

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.74710243 / Y: 49.09696900
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 535481.46 / Y: 6890918.22
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.7471024 / Y: 49.096969

Mars 2001

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Témoignage oral**

Commentaires : Bonne fiabilité du repère.

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_201803123922 **Date de mise à jour :** 12/03/2018
Auteur : Ghubert

L'eau est arrivée environ 1 cm au-dessus de la marche de la véranda (Source : SAFEGE)

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Non renseigné
Pérennité : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : ETUDE HYDRAULIQUE DE LA RISLE AVAL - 01/12/2002

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme : SAFEGE