



Commune : **BEAUMONTEL**

## Atelier de Plomberie au lieu dit de "La Plardière".

**1** Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Seine aval-Côtiers Normands  
**Code :** WEB\_S\_201803123713 **Date de mise à jour :** 20/08/2021  
**Auteur :** Ghubert



### GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 0.74710243 / Y: 49.09696900  
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 535481.46 / Y: 6890918.22  
**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 0.7471024 / Y: 49.096969



## Mars 2001

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Témoignage oral**

**Commentaires :** Bonne fiabilité du repère.

### GÉNÉRAL

**Code :** WEB\_R\_201803123922 **Date de mise à jour :** 12/03/2018  
**Auteur :** Ghubert

### MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Oui  
**Visibilité :** Non **État du repère :** Non renseigné  
**Pérennité :** Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE :** ETUDE HYDRAULIQUE DE LA RISLE AVAL - 01/12/2002

**Type de repérage :** Source bibliographique  
**Organisme(s) :** SAFEGE



L'eau est arrivée environ 1 cm au-dessus de la marche de la véranda (Source : SAFEGE)