

Commune : **NASSANDRES SUR RISLE**Rivière : **La Risle**

Sol herbeux dans jardin de l'habitation au 1 Grande Rue.

Commentaires : Représentativité du site médiocre pour les niveaux de la Risle.
En revanche, celle-ci est très bonne pour le niveau atteint dans le casier hydraulique derrière la voie ferrée.

1 Repère(s) sur le site


GÉNÉRAL

Unité de gestion : Seine aval-Côtiers Normands

Code : WEB_S_201803130957

Date de mise à jour : 09/05/2022

Auteur : Ghubert



Sol herbeux dans jardin de l'habitation au 1 Grande Rue.

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.72120507 / Y: 49.14744700

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 533752.82 / Y: 6896584.45

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.7212051 / Y: 49.147447

Code Hydro: H6--0200

Rive de référence: Gauche



Mars 2001

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Photographie**

Commentaires : Fiabilité du repère médiocre pour les niveaux de la Risle.

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_201803131426

Date de mise à jour :

Auteur : Ghubert

13/03/2018

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non renseigné

État du repère : Non renseigné

Pérennité : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : ETUDE HYDRAULIQUE DE LA RISLE AVAL - 01/12/2002

Type de repérage : Source bibliographique

Organisme : SAFEGE



Au maximum de la crue, l'eau arrivait à environ un mètre devant la souche de roseaux (source: SAFEGE)