Commune : **MONTIGNAC** | Rivière : **La Vézère**

Rue Daumesnil Escaliers d'accés au quai

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Gironde-Adour-Dordogne
Code : VEZ_01-18_S_027 **Date de mise à jour :** 15/03/2018
Auteur : SPC GTL

Vue du site - Auteur : SCHAPI

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.16202210 / Y: 45.06510900
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 555349.87 / Y: 6442333.8
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.1620221 / Y: 45.065109
Code Hydro: P---0100 **Rive de référence:** Gauche

5 Janvier 2018

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : L'eau a affleuré le haut de l'escalier. Une pierre posée par les habitants indique le niveau atteint par l'eau

GÉNÉRAL

Code : VEZ_01-18_R_027_1 **Date de mise à jour :** 28/10/2021
Auteur : SPC GTL

Vue de la marque – Auteur : SCHAPI

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RECONNAISSANCE TERRAIN SUR LA VÉZÈRE AVAL - 11/01/2018

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : SPC Garonne – Tarn – Lot