


Commune : **BELLEFONDS**

## Croisement D86 - D749 / Bellefonds

Rivière : **La Vienne****3**Repère(s) sur  
le site

### GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Vienne-Charente-Atlantique**Code :** WEB\_S\_201804114936**Date de mise à jour :** 22/10/2018**Auteur :** EPTB\_Vienne

Entrée de Bellefonds / Croisement D86-D749 (1)

### GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 0.58723416 / Y: 46.64749000**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 515494.8 / Y: 6619198.89**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 0.5872342 / Y: 46.64749**Code Hydro:** L---0060**Rive de référence:** Droite

## Mars 1913

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Marque gravée****Commentaires :** Repère sur le muret du petit ruisseau, dans l'angle de la D86 et D749 à l'entrée de Bellefonds. Recensement des laisses et repères de crues par l'EPTB Vienne - phase opérationnelle du PAPI Vienne Aval.

### GÉNÉRAL

**Code :** WEB\_R\_201803234104**Date de mise à jour :****Auteur :** EPTB\_Vienne

05/08/2018



Repère de crue 1913 (2)

### MARQUE

**Texte :** 1913**Visibilité :** Oui**Pérennité :** Longue**PHEC :** Oui**État du repère :** Bon**Repère calculé :** Non

### SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES PAR L'EPTB VIENNE - PHASE OPÉRATIONNELLE DU PAPI VIENNE AVAL - 09/04/2018

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**Organisme :** Etablissement public du bassin de la Vienne