


Commune : **BELLEFONDS** | Rivière : **La Vienne**

**Croisement D86 - D749 / Bellefonds**

**3** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

**Unité de gestion :** Vienne-Charente-Atlantique  
**Code :** WEB\_S\_201804114936    **Date de mise à jour :** 22/10/2018  
**Auteur :** EPTB\_Vienne



Entrée de Bellefonds / Croisement D86-D749 (1)

**GÉOLOCALISATION**

**Coordonnées WGS84 :** X: 0.58723416 / Y: 46.64749000  
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 515494.8 / Y: 6619198.89  
**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 0.5872342 / Y: 46.64749  
**Code Hydro:** L---0060    **Rive de référence:** Droite

**Mars 1913**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**    Nature du repère : **Marque gravée**

**Commentaires :** Repère sur le muret du petit ruisseau, dans l'angle de la D86 et D749 à l'entrée de Bellefonds. Recensement des laisses et repères de crues par l'EPTB Vienne - phase opérationnelle du PAPI Vienne Aval.

**GÉNÉRAL**

**Code :** WEB\_R\_201803234104    **Date de mise à jour :**  
**Auteur :** EPTB\_Vienne    05/08/2018



Repère de crue 1913 (2)

**MARQUE**

**Texte :** 1913  
**Visibilité :** Oui    **État du repère :** Bon  
**Pérennité :** Longue    **Repère calculé :** Non  
**PHEC :** Oui

**SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES PAR L'EPTB VIENNE - PHASE OPÉRATIONNELLE DU PAPI VIENNE AVAL - 09/04/2018**

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation  
**Organisme(s) :** Etablissement public du bassin de la Vienne