


Commune : **BELLEFONDS** | Rivière : **La Vienne**

Croisement D86 - D749 / Bellefonds

3 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vienne-Charente-Atlantique
Code : WEB_S_201804114936 **Date de mise à jour :** 22/10/2018
Auteur : EPTB_Vienne



Entrée de Bellefonds / Croisement D86-D749 (1)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.58723416 / Y: 46.64749000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) : X: 515494.8 / Y: 6619198.89
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.5872342 / Y: 46.64749
Code Hydro: L---0060 **Rive de référence:** Droite

Mars 1913

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Marque gravée**

Commentaires : Repère sur le muret du petit ruisseau, dans l'angle de la D86 et D749 à l'entrée de Bellefonds. Recensement des laisses et repères de crues par l'EPTB Vienne - phase opérationnelle du PAPI Vienne Aval.

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_201803234104 **Date de mise à jour :** 05/08/2018
Auteur : EPTB_Vienne



Repère de crue 1913 (2)

MARQUE

Texte : 1913
Visibilité : Oui **État du repère :** Bon
Pérennité : Longue **Repère calculé :** Non
PHEC : Oui

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES PAR L'EPTB VIENNE - PHASE OPÉRATIONNELLE DU PAPI VIENNE AVAL - 09/04/2018

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme(s) : Etablissement public du bassin de la Vienne