



Commune : **VOUNEUIL-SUR-VIENNE**

Rivière : **La Vienne**

## Maison abandonnée - 10 rue du port de Ribes

**Commentaires :** Maison abandonnée au 10 rue du port de Ribes. Repères visibles côté rue et côté rivière. Recensement des laisses et repères de crues par l'EPTB Vienne - phase opérationnelle du PAPI Vienne Aval.

**5** Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Vienne-Charente-Atlantique

**Code :** WEB\_S\_201803231340 **Date de mise à jour :** 22/10/2018

**Auteur :** EPTB\_Vienne



Marques côté rue (1)

### GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 0.56027676 / Y: 46.69998600

**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 513614.12 / Y: 6625089.62

**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 0.5602768 / Y: 46.699986

**Code Hydro:** L---0060 **Rive de référence:** Droite



## Janvier 1994

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Marque gravée**

### GÉNÉRAL

**Code :** WEB\_R\_201803263322

**Date de mise à jour :**

**Auteur :** EPTB\_Vienne

05/08/2018

### MARQUE

**Texte :** 94

**Visibilité :** Oui

**État du repère :** Mauvais

**Pérennité :** Longue

**Repère calculé :** Non

**PHEC :** Non

**SOURCE DE REPÉRAGE :** RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES PAR L'EPTB VIENNE - PHASE OPÉRATIONNELLE DU PAPI VIENNE AVAL - 09/04/2018

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation

**Organisme(s) :** Etablissement public du bassin de la Vienne



Marque 1994 - couloir intérieur côté rivière