

Commune : **VOUNUEUIL-SUR-VIENNE**Rivière : **La Vienne**


Maison abandonnée - 10 rue du port de Ribes

Commentaires : Maison abandonnée au 10 rue du port de Ribes. Repères visibles côté rue et côté rivière. Recensement des laisses et repères de crues par l'EPTB Vienne - phase opérationnelle du PAPI Vienne Aval.

5

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vienne-Charente-Atlantique**Code :** WEB_S_201803231340 **Date de mise à jour :** 22/10/2018**Auteur :** EPTB_Vienne

Marques côté rue (1)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.56027676 / Y: 46.69998600

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 513614.12 / Y: 6625089.62

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.5602768 / Y: 46.699986

Code Hydro: L---0060

Rive de référence: Droite

Janvier 1994

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Marque gravée**

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_201803263322**Date de mise à jour :****Auteur :** EPTB_Vienne

05/08/2018



Marque 1994 - couloir intérieur côté rivière

MARQUE

Texte : 94**Visibilité :** Oui**Pérennité :** Longue**PHEC :** Non**État du repère :** Mauvais**Repère calculé :** Non

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES PAR L'EPTB VIENNE - PHASE OPÉRATIONNELLE DU PAPI VIENNE AVAL - 09/04/2018

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation**Organisme :** Etablissement public du bassin de la Vienne