

Commune : **BONNES**Rivière : **La Vienne**



Pont de Bonnes - Départementale 86

Commentaires : Marques sur le pont de la départementale 86 à Bonnes - rive gauche face amont.

2

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vienne-Charente-Atlantique**Code :** WEB_S_201804115829 **Date de mise à jour :** 22/10/2018**Auteur :** EPTB_Vienne

Marques pont de Bonnes

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.59769054 / Y: 46.60566900**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 516152.87 / Y: 6614532.09**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 0.5976905 / Y: 46.605669**Code Hydro:** L---0060**Rive de référence:** Gauche

13 Juin 1880

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Marque gravée**

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_201804090613**Date de mise à jour :****Auteur :** EPTB_Vienne

05/08/2018



Marques 1879 et 1880

MARQUE

Texte : Crue de 1880 juin 13**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Oui**État du repère :** Bon**Pérennité :** Longue**Repère calculé :** Non**PHEC :** Non**SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES PAR L'EPTB VIENNE - PHASE OPÉRATIONNELLE DU PAPI VIENNE AVAL - 09/04/2018****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**Organisme :** Etablissement public du bassin de la Vienne

Commune : **BONNES**Rivière : **La Vienne**



Pont de Bonnes - Départementale 86

Commentaires : Marques sur le pont de la départementale 86 à Bonnes - rive gauche face amont.

2

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vienne-Charente-Atlantique**Code :** WEB_S_201804115829 **Date de mise à jour :** 22/10/2018**Auteur :** EPTB_Vienne

Marques pont de Bonnes

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.59769054 / Y: 46.60566900**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 516152.87 / Y: 6614532.09**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 0.5976905 / Y: 46.605669**Code Hydro:** L--0060**Rive de référence:** Gauche

7 Janvier 1879

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Marque gravée**

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_201804090447**Date de mise à jour :****Auteur :** EPTB_Vienne

24/04/2018



Marques 1879 et 1880

MARQUE

Texte : Crue de 1879 janvier 7**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Oui**État du repère :** Bon**Pérennité :** Longue**Repère calculé :** Non**PHEC :** Non**SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES PAR L'EPTB VIENNE - PHASE OPÉRATIONNELLE DU PAPI VIENNE AVAL - 09/04/2018****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**Organisme :** Etablissement public du bassin de la Vienne