Commune : **BONNES** | Rivière : **La Vienne**

Pont de Bonnes - Départementale 86

Commentaires : Marques sur le pont de la départementale 86 à Bonnes - rive gauche face amont.

2 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vienne-Charente-Atlantique
Code : WEB_S_201804115829 **Date de mise à jour :** 22/10/2018
Auteur : EPTB_Vienne



Marques pont de Bonnes

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.59769054 / Y: 46.60566900
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 516152.87 / Y: 6614532.09
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.5976905 / Y: 46.605669
Code Hydro: L---0060 **Rive de référence:** Gauche

13 Juin 1880

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Marque gravée**

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_201804090613 **Date de mise à jour :** 05/08/2018
Auteur : EPTB_Vienne

Marques 1879 et 1880

MARQUE

Texte : Crue de 1880 juin 13
Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Oui **État du repère :** Bon
Pérennité : Longue **Repère calculé :** Non
PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES PAR L'EPTB VIENNE - PHASE OPÉRATIONNELLE DU PAPI VIENNE AVAL - 09/04/2018

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : Etablissement public du bassin de la Vienne

Commune : **BONNES** | Rivière : **La Vienne**

Pont de Bonnes - Départementale 86

Commentaires : Marques sur le pont de la départementale 86 à Bonnes - rive gauche face amont.

2 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vienne-Charente-Atlantique
Code : WEB_S_201804115829 **Date de mise à jour :** 22/10/2018
Auteur : EPTB_Vienne



Marques pont de Bonnes

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.59769054 / Y: 46.60566900
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 516152.87 / Y: 6614532.09
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.5976905 / Y: 46.605669
Code Hydro: L---0060 **Rive de référence:** Gauche

7 Janvier 1879

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Marque gravée**

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_201804090447 **Date de mise à jour :** 24/04/2018
Auteur : EPTB_Vienne

Marques 1879 et 1880

MARQUE

Texte : Crue de 1879 janvier 7
Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Oui **État du repère :** Bon
Pérennité : Longue **Repère calculé :** Non
PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES PAR L'EPTB VIENNE - PHASE OPÉRATIONNELLE DU PAPI VIENNE AVAL - 09/04/2018

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : Etablissement public du bassin de la Vienne