

Commune : **BONNES** | Rivière : **La Vienne**

## Pont de Bonnes - Départementale 86

**Commentaires** : Marques sur le pont de la départementale 86 à Bonnes - rive gauche face amont.

**2** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

**Unité de gestion** : Vienne-Charente-Atlantique  
**Code** : WEB\_S\_201804115829    **Date de mise à jour** : 22/10/2018  
**Auteur** : EPTB\_Vienne



Marques pont de Bonnes

**GÉOLOCALISATION**

**Coordonnées WGS84** : X: 0.59769054 / Y: 46.60566900  
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 516152.87 / Y: 6614532.09  
**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 0.5976905 / Y: 46.605669  
**Code Hydro**: L---0060    **Rive de référence**: Gauche

**7 janvier 1879**  
 Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**    Nature du repère : **Marque gravée**

**GÉNÉRAL**

**Code** : WEB\_R\_201804090447    **Date de mise à jour** : 24/04/2018  
**Auteur** : EPTB\_Vienne



Marques 1879 et 1880

**MARQUE**

**Texte** : Crue de 1879 janvier 7  
**Maximum de l'inondation** : Non renseigné  
**Visibilité** : Oui    **État du repère** : Bon  
**Pérennité** : Longue    **Repère calculé** : Non  
**PHEC** : Non

**SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES PAR L'EPTB VIENNE - PHASE OPÉRATIONNELLE DU PAPI VIENNE AVAL - 09/04/2018**

**Type de repérage** : Campagne de terrain post-inondation  
**Organisme(s)** : Etablissement public du bassin de la Vienne