

Commune : **BONNES** | Rivière : **La Vienne**


## Pont de Bonnes - Départementale 86

**Commentaires :** Marques sur le pont de la départementale 86 à Bonnes - rive gauche face amont.

**2** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

**Unité de gestion :** Vienne-Charente-Atlantique  
**Code :** WEB\_S\_201804115829    **Date de mise à jour :** 22/10/2018  
**Auteur :** EPTB\_Vienne



**GÉOLOCALISATION**

**Coordonnées WGS84 :** X: 0.59769054 / Y: 46.60566900  
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 516152.87 / Y: 6614532.09  
**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 0.5976905 / Y: 46.605669  
**Code Hydro:** L---0060    **Rive de référence:** Gauche

**13 juin 1880**  
 Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**    Nature du repère : **Marque gravée**

**GÉNÉRAL**

**Code :** WEB\_R\_201804090613    **Date de mise à jour :**  
**Auteur :** EPTB\_Vienne    05/08/2018



**MARQUE**

**Texte :** Crue de 1880 juin 13  
**Maximum de l'inondation :** Non renseigné  
**Visibilité :** Oui    **État du repère :** Bon  
**Pérennité :** Longue    **Repère calculé :** Non  
**PHEC :** Non

**SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES PAR L'EPTB VIENNE - PHASE OPÉRATIONNELLE DU PAPI VIENNE AVAL - 09/04/2018**

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation  
**Organisme(s) :** Etablissement public du bassin de la Vienne