

Commune : PONT-L'EVEQUE

Rivière : La Calonne

# Seuil de la porte d'entrée au n°19 de la rue Bréban

Commentaires : Seuil et encadrement de porte d'entrée servent de support.

Repère(s) sur le site

### **GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Seine aval-Côtiers Normands

**Code:** WEB S 201804162522 Date de mise à jour : 03/10/2022

Auteur: Ghubert





Vue sur la rue Bréban (Photo: SPC SACN)

### **GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84: X: 0.19005343 / Y: 49.28710000

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 495570.68 / Y: 6913357.27 Coordonnées RGF93 (ETRS89): X: 0.1900534 / Y: 49.2871 **Code Hydro:** 103-0400 Rive de référence: Gauche



# 22 Janvier 2018

Nature de l'inondation : Ruissellement

Altitude calculée de l'eau : 10.9 m

Nature du repère : Photographie

Commentaires : Niveau d'eau dû à la saturation des réseaux au niveau de la rue Bréban.

## **GÉNÉRAL**

Code: WEB R 201804164650

Date de mise à jour :

Auteur: Ghubert 23/07/2018



Niveau d'eau au niveau de la marche du seuil du n°19 de la rue Bréban (Photo: DST Pontl'Evêque)

### **MAROUE**

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Oui État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

**SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE DE TERRAIN DST DE PONT-**

L'EVÊQUE - 22/01/2018

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation

**Organisme :** Services Techniques de Pont-l'Evêque

CAMPAGNE DE TERRAIN DU SPC SACN. LE SPC N'EST PAS GÉOMÈTRE EXPERT. LES COTES INDIQUÉES LE SONT À TITRE INDICATIF. - 12/04/2018

Méthode: GPS

Commentaires sur le nivellement : Nivellement effectué au niveau

indiqué par la photographie.

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repère : Niveau du trottoir devant le seuil

de la porte d'entrée.

**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m): 10.800 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.100 m

Altitude calculée de l'eau (en m): 10.9