


Commune : **PONT-L'ÉVÊQUE**Rivière : **La Calonne****Seuil de la porte d'entrée au n°19 de la rue Bréban****Commentaires** : Seuil et encadrement de porte d'entrée servent de support.**1** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion** : Seine aval-Côtiers Normands**Code** : WEB_S_201804162522**Date de mise à jour** : 03/10/2022**Auteur** : Ghubert

Vue sur la rue Bréban (Photo: SPC SACN)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84** : X: 0.19005343 / Y: 49.28710000**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** : X: 495570.68 / Y: 6913357.27**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 0.1900534 / Y: 49.2871**Code Hydro**: I03-0400**Rive de référence**: Gauche**22 Janvier 2018**Nature de l'inondation : **Ruissellement**Altitude calculée de l'eau : **10.9 m**Nature du repère : **Photographie****Commentaires** : Niveau d'eau dû à la saturation des réseaux au niveau de la rue Bréban.**GÉNÉRAL****Code** : WEB_R_201804164650**Date de mise à jour** :**Auteur** : Ghubert

23/07/2018

MARQUE**Maximum de l'inondation** : Oui**Visibilité** : Oui**État du repère** : Disparu**Pérennité** : Aucune**SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE DE TERRAIN DST DE PONT-L'ÉVÊQUE - 22/01/2018****Type de repérage** : Campagne de terrain post-inondation**Organisme** : Services Techniques de Pont-l'Évêque**CAMPAGNE DE TERRAIN DU SPC SACN. LE SPC N'EST PAS GÉOMÈTRE EXPERT. LES COTES INDIQUÉES LE SONT À TITRE INDICATIF. - 12/04/2018****Méthode** : GPS**Commentaires sur le nivellement** : Nivellement effectué au niveau indiqué par la photographie.**Référence nivelée** : Autre type de référence**Description référence du repère** : Niveau du trottoir devant le seuil de la porte d'entrée.**Système altimétrique** : NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m)** : 10.800 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m)** : 0.100 m**Altitude calculée de l'eau (en m)** : 10.9

Niveau d'eau au niveau de la marche du seuil du n°19 de la rue Bréban (Photo: DST Pont-l'Évêque)