


Commune : **BONNEUIL-MATOURS****Rue du Crémault**Rivière : **La Vienne****Commentaires :** Deux marques de 1913 et 1896. Support de soutien (mur) en mauvais état (possibilité d'effondrement).**5**

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion :** Vienne-Charente-Atlantique**Code :** WEB_S_201810233707**Date de mise à jour :** 23/10/2018**Auteur :** EPTB_Vienne

Site rue du Crémault (1)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 0.57205936 / Y: 46.68187500**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 514452.14 / Y: 6623051.42**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 0.5720594 / Y: 46.681875**Code Hydro:** L---0060**Rive de référence:** Gauche**31 Mars 1913**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **58.25 m**Nature du repère : **Marque gravée****GÉNÉRAL****Code :** WEB_R_201804165938**Date de mise à jour :****Auteur :** EPTB_Vienne

19/10/2018

MARQUE**Texte :** 1913**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Oui**État du repère :** Bon**Pérennité :** Longue**Repère calculé :** Non**PHEC :** Oui

Marque 1913

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES PAR L'EPTB VIENNE - PHASE OPÉRATIONNELLE DU PAPI VIENNE AVAL - 09/04/2018**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation
Organisme : Etablissement public du bassin de la Vienne**NIVELLEMENT AGEA / EPTB VIENNE - 26/09/2018****Méthode :** GPS**Organisme :** Etablissement public du bassin de la Vienne**Commentaires sur le nivelllement :** Nivellement rattaché au NGF par niveling indirect à partir du repère D.A.T3-56a.**Référence nivélée :** Marque d'inondation**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 58.250 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 58.25 m