


Commune : **BONNEUIL-MATOURS****Rue du Crémault**Rivière : **La Vienne****Commentaires :** Deux marques de 1913 et 1896. Support de soutien (mur) en mauvais état (possibilité d'effondrement).**5**

Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Vienne-Charente-Atlantique**Code :** WEB\_S\_201810233707**Date de mise à jour :** 23/10/2018**Auteur :** EPTB\_Vienne

Site rue du Crémault (1)

**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: 0.57205936 / Y: 46.68187500**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 514452.14 / Y: 6623051.42**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 0.5720594 / Y: 46.681875**Code Hydro:** L---0060**Rive de référence:** Gauche**30 Octobre 1896**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **57.6 m**Nature du repère : **Marque gravée****GÉNÉRAL****Code :** WEB\_R\_201804160234**Date de mise à jour :****Auteur :** EPTB\_Vienne

19/10/2018

**MARQUE****Texte :** Crue du 30 8bre 1896**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Oui**État du repère :** Moyen**Pérennité :** Longue**Repère calculé :** Non**PHEC :** Non

Marque 1896

**SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES PAR L'EPTB VIENNE - PHASE OPÉRATIONNELLE DU PAPI VIENNE AVAL - 09/04/2018****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation  
**Organisme :** Etablissement public du bassin de la Vienne**NIVELLEMENT AGEA / EPTB VIENNE - 26/09/2018****Méthode :** GPS**Organisme :** Etablissement public du bassin de la Vienne**Commentaires sur le nivelllement :** Nivellement rattaché au NGF par niveling indirect à partir du repère D.A.T3-56a.**Référence nivélée :** Marque d'inondation**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 57.600 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 57.6 m