

Commune : **BONNEUIL-MATOURS** | Rivière : **La Vienne**

**Garage - 53 rue du onze novembre**

**Commentaires :** Plusieurs marques à l'intérieur du garage au n°53 rue du Onze novembre. **3** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

**Unité de gestion :** Vienne-Charente-Atlantique  
**Code :** WEB\_S\_201804181108 **Date de mise à jour :** 23/10/2018  
**Auteur :** EPTB\_Vienne



**GÉOLOCALISATION**

**Coordonnées WGS84 :** X: 0.56778404 / Y: 46.68645600  
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 514141.19 / Y: 6623570  
**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 0.567784 / Y: 46.686456  
**Code Hydro:** L---0060 **Rive de référence:** Gauche

**1962**  
 Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** | Nature du repère : **Marque gravée**

**Commentaires :** Deux marques distinctes de 1962 séparées de 8cm environ. Celle-ci est la marque la plus basse des deux (soit potentiellement la crue de avril 1962, sans certitude).

**GÉNÉRAL**

**Code :** WEB\_R\_201804180557 **Date de mise à jour :** 05/08/2018  
**Auteur :** EPTB\_Vienne



**MARQUE**

**Texte :** 1962  
**Maximum de l'inondation :** Non renseigné  
**Visibilité :** Non **État du repère :** Moyen  
**Pérennité :** Longue **Repère calculé :** Non  
**PHEC :** Non

**SOURCE DE REPÉRAGE :** RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES PAR L'EPTB VIENNE - PHASE OPÉRATIONNELLE DU PAPI VIENNE AVAL - 09/04/2018

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation  
**Organisme(s) :** Etablissement public du bassin de la Vienne

Commune : **BONNEUIL-MATOURS** | Rivière : **La Vienne**

**Garage - 53 rue du onze novembre**

**Commentaires :** Plusieurs marques à l'intérieur du garage au n°53 rue du Onze novembre.

**3** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

**Unité de gestion :** Vienne-Charente-Atlantique  
**Code :** WEB\_S\_201804181108 **Date de mise à jour :** 23/10/2018  
**Auteur :** EPTB\_Vienne



Maison au 53 rue du onze novembre

**GÉOLOCALISATION**

**Coordonnées WGS84 :** X: 0.56778404 / Y: 46.68645600  
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 514141.19 / Y: 6623570  
**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 0.567784 / Y: 46.686456  
**Code Hydro:** L---0060 **Rive de référence:** Gauche

**1962**  
 Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Marque gravée**

**Commentaires :** Deux marques distinctes de 1962 séparées de 8cm environ. Celle-ci est la marque la plus haute des deux (soit potentiellement la crue de janvier 1962, sans certitude).

**GÉNÉRAL**

**Code :** WEB\_R\_201804180142 **Date de mise à jour :** 05/08/2018  
**Auteur :** EPTB\_Vienne

**MARQUE**

**Texte :** 1962  
**Maximum de l'inondation :** Non renseigné  
**Visibilité :** Non **État du repère :** Moyen  
**Pérennité :** Longue **Repère calculé :** Non  
**PHEC :** Non



Marque haute de 1962

**SOURCE DE REPÉRAGE :** RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES PAR L'EPTB VIENNE - PHASE OPÉRATIONNELLE DU PAPI VIENNE AVAL - 09/04/2018

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation  
**Organisme(s) :** Etablissement public du bassin de la Vienne

Commune : **BONNEUIL-MATOURS** | Rivière : **La Vienne**

**Garage - 53 rue du onze novembre**

**Commentaires** : Plusieurs marques à l'intérieur du garage au n°53 rue du Onze novembre.

**3** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

**Unité de gestion** : Vienne-Charente-Atlantique  
**Code** : WEB\_S\_201804181108    **Date de mise à jour** : 23/10/2018  
**Auteur** : EPTB\_Vienne



**GÉOLOCALISATION**

**Coordonnées WGS84** : X: 0.56778404 / Y: 46.68645600  
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 514141.19 / Y: 6623570  
**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 0.567784 / Y: 46.686456  
**Code Hydro**: L---0060    **Rive de référence**: Gauche

**Janvier 1994**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**    Nature du repère : **Marque gravée**

**GÉNÉRAL**

**Code** : WEB\_R\_201804181011    **Date de mise à jour** : 05/08/2018  
**Auteur** : EPTB\_Vienne



**MARQUE**

**Texte** : 94  
**Maximum de l'inondation** : Non renseigné  
**Visibilité** : Non    **État du repère** : Moyen  
**Pérennité** : Longue    **Repère calculé** : Non  
**PHEC** : Non

**SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES PAR L'EPTB VIENNE - PHASE OPÉRATIONNELLE DU PAPI VIENNE AVAL - 09/04/2018**

**Type de repérage** : Campagne de terrain post-inondation  
**Organisme(s)** : Etablissement public du bassin de la Vienne