

Commune : **BONNEUIL-MATOURS** | Rivière : **La Vienne**

Garage - 53 rue du onze novembre

Commentaires : Plusieurs marques à l'intérieur du garage au n°53 rue du Onze novembre.

3 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vienne-Charente-Atlantique
Code : WEB_S_201804181108 **Date de mise à jour :** 23/10/2018
Auteur : EPTB_Vienne



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.56778404 / Y: 46.68645600
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 514141.19 / Y: 6623570
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.567784 / Y: 46.686456
Code Hydro: L---0060 **Rive de référence:** Gauche

1962
 Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Marque gravée**

Commentaires : Deux marques distinctes de 1962 séparées de 8cm environ. Celle-ci est la marque la plus haute des deux (soit potentiellement la crue de janvier 1962, sans certitude).

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_201804180142 **Date de mise à jour :** 05/08/2018
Auteur : EPTB_Vienne

MARQUE

Texte : 1962
Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Moyen
Pérennité : Longue **Repère calculé :** Non
PHEC : Non



SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES PAR L'EPTB VIENNE - PHASE OPÉRATIONNELLE DU PAPI VIENNE AVAL - 09/04/2018

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme(s) : Etablissement public du bassin de la Vienne