



Commune : **BONNEUIL-MATOURS**

Rivière : **La Vienne**

## Garage - 53 rue du onze novembre

**Commentaires** : Plusieurs marques à l'intérieur du garage au n°53 rue du Onze novembre.

**3** Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

**Unité de gestion** : Vienne-Charente-Atlantique

**Code** : WEB\_S\_201804181108 **Date de mise à jour** : 23/10/2018

**Auteur** : EPTB\_Vienne



Maison au 53 rue du onze novembre

### GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84** : X: 0.56778404 / Y: 46.68645600

**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 514141.19 / Y: 6623570

**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 0.567784 / Y: 46.686456

**Code Hydro**: L---0060 **Rive de référence**: Gauche



**1962**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Marque gravée**

**Commentaires** : Deux marques distinctes de 1962 séparées de 8cm environ. Celle-ci est la marque la plus haute des deux (soit potentiellement la crue de janvier 1962, sans certitude).

### GÉNÉRAL

**Code** : WEB\_R\_201804180142

**Date de mise à jour** :

**Auteur** : EPTB\_Vienne

05/08/2018

### MARQUE

**Texte** : 1962

**Maximum de l'inondation** : Non renseigné

**Visibilité** : Non

**État du repère** : Moyen

**Pérennité** : Longue

**Repère calculé** : Non

**PHEC** : Non



Marque haute de 1962

**SOURCE DE REPÉRAGE** : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES PAR L'EPTB VIENNE - PHASE OPÉRATIONNELLE DU PAPI VIENNE AVAL - 09/04/2018

**Type de repérage** : Campagne de terrain post-inondation

**Organisme(s)** : Etablissement public du bassin de la Vienne