



Commune : **BONNEUIL-MATOURS**

Rivière : **La Vienne**

Garage - 53 rue du onze novembre

Commentaires : Plusieurs marques à l'intérieur du garage au n°53 rue du Onze novembre.

3 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vienne-Charente-Atlantique

Code : WEB_S_201804181108

Date de mise à jour : 23/10/2018

Auteur : EPTB_Vienne



Maison au 53 rue du onze novembre

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.56778404 / Y: 46.68645600

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) : X: 514141.19 / Y: 6623570

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.567784 / Y: 46.686456

Code Hydro: L---0060

Rive de référence: Gauche



1962

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Marque gravée**

Commentaires : Deux marques distinctes de 1962 séparées de 8cm environ. Celle-ci est la marque la plus basse des deux (soit potentiellement la crue de avril 1962, sans certitude).

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_201804180557

Date de mise à jour :

Auteur : EPTB_Vienne

05/08/2018

MARQUE

Texte : 1962

Maximum de l'inondation : Non renseigné

Visibilité : Non

État du repère : Moyen

Pérennité : Longue

Repère calculé : Non

PHEC : Non



Marque basse de 1962

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES PAR L'EPTB VIENNE - PHASE OPÉRATIONNELLE DU PAPI VIENNE AVAL - 09/04/2018

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme(s) : Etablissement public du bassin de la Vienne