
Commune : **BONNEUIL-MATOURS**

Rivière : **La Vienne**

**Garage - 53 rue du onze novembre**

**Commentaires** : Plusieurs marques à l'intérieur du garage au n°53 rue du Onze novembre.

**3** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

**Unité de gestion** : Vienne-Charente-Atlantique

**Code** : WEB\_S\_201804181108 **Date de mise à jour** : 23/10/2018

**Auteur** : EPTB\_Vienne



**GÉOLOCALISATION**


**Coordonnées WGS84** : X: 0.56778404 / Y: 46.68645600

**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 514141.19 / Y: 6623570

**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 0.567784 / Y: 46.686456

**Code Hydro**: L---0060 **Rive de référence**: Gauche




**Janvier 1994**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Marque gravée**

**GÉNÉRAL**

**Code** : WEB\_R\_201804181011 **Date de mise à jour** : 05/08/2018

**Auteur** : EPTB\_Vienne



**MARQUE**

**Texte** : 94

**Maximum de l'inondation** : Non renseigné

**Visibilité** : Non **État du repère** : Moyen

**Pérennité** : Longue **Repère calculé** : Non

**PHEC** : Non

**SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES PAR L'EPTB VIENNE - PHASE OPÉRATIONNELLE DU PAPI VIENNE AVAL - 09/04/2018**

**Type de repérage** : Campagne de terrain post-inondation

**Organisme** : Etablissement public du bassin de la Vienne