


Commune : **VALDIVIENNE**

La Prunerie - impasse du gué

Rivière : **La Vienne****Commentaires :** Marques au niveau de la porte en bois annexe, du côté de la rue descendant à la Vienne.**7**

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion :** Vienne-Charente-Atlantique**Code :** WEB_S_201810232512**Date de mise à jour :** 23/10/2018**Auteur :** EPTB_Vienne

Marques à la Prunerie (1)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 0.63951296 / Y: 46.52691300**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 519091.13 / Y: 6605693.07**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 0.639513 / Y: 46.526913**Code Hydro:** L---0060**Rive de référence:** Gauche

Mars 1876

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Marque gravée****Commentaires :** Deux marques de 1876 visibles et séparées de 13cm, celle-ci étant la plus haute (non nivélée).**GÉNÉRAL****Code :** WEB_R_201804180050**Date de mise à jour :****Auteur :** EPTB_Vienne

02/08/2021

MARQUE**Texte :** 1876**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Oui**État du repère :** Mauvais**Pérennité :** Moyenne**Repère calculé :** Non**PHEC :** Non

Marque haute de 1876

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES PAR L'EPTB VIENNE - PHASE OPÉRATIONNELLE DU PAPI VIENNE AVAL - 09/04/2018**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**Organisme :** Etablissement public du bassin de la Vienne