
	Commune : <b>VALDIVIENNE</b>	Rivière : <b>La Vienne</b>
	<b>Maison rue du Bac / Cubord</b>	
<b>Commentaires</b> : Marque de 1913 au niveau des volets d'une maison rue du Bac (marque à l'intérieur du bâtiment, reportée à l'extérieur).		
		<b>1</b> Repère(s) sur le site

<b>GÉNÉRAL</b>	
<b>Unité de gestion</b> : Vienne-Charente-Atlantique	
<b>Code</b> : WEB_S_201810234354	<b>Date de mise à jour</b> : 23/10/2018
<b>Auteur</b> : EPTB_Vienne	



<b>GÉOLOCALISATION</b>	
<b>Coordonnées WGS84</b> : X: 0.64679399 / Y: 46.48214500	
<b>Coordonnées RGF93 (Lambert 93)</b> X: 519500.84 / Y: 6600706.88	
<b>Coordonnées RGF93 (ETRS89)</b> : X: 0.646794 / Y: 46.482145	
<b>Code Hydro</b> : L---0060	<b>Rive de référence</b> : Gauche



	<b>Mars 1913</b>	Altitude calculée de l'eau : <b>71.23 m</b>
	Nature de l'inondation : <b>Débordement de cours d'eau</b>	Nature du repère : <b>Marque gravée</b>
<b>Commentaires</b> : Marque initiale de 1913 à l'intérieur de la maison, reportée sous forme d'une légère gravure à l'extérieur au niveau des volets.		

<b>GÉNÉRAL</b>	
<b>Code</b> : WEB_R_201804235728	<b>Date de mise à jour</b> :
<b>Auteur</b> : EPTB_Vienne	17/06/2021



Marque 1913 à l'intérieur

<b>MARQUE</b>	
<b>Texte</b> : 1913	
<b>Maximum de l'inondation</b> : Non renseigné	
<b>Visibilité</b> : Oui	<b>État du repère</b> : Moyen
<b>Pérennité</b> : Longue	<b>Repère calculé</b> : Non
<b>PHEC</b> : Oui	

<b>SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES PAR L'EPTB VIENNE - PHASE OPÉRATIONNELLE DU PAPI VIENNE AVAL - 09/04/2018</b>	
<b>Type de repérage</b> : Campagne de terrain post-inondation	
<b>Organisme</b> : Etablissement public du bassin de la Vienne	

<b>DDE VIENNE / SOGREAH - 01/10/2001</b>	
<b>Méthode</b> : Non renseigné	
<b>Organisme</b> : SOGREAH	
<b>Référence nivelée</b> : Marque d'inondation	
<b>Système altimétrique</b> : NGF IGN 1969 (système normal)	
<b>Altitude de la référence (en m)</b> : 71.230 m	
<b>Altitude calculée de l'eau (en m)</b> : 71.23 m	