



Commune : **VALDIVIENNE**

Rivière : **La Vienne**

N°6 impasse du moulin

Commentaires : Gravure de la crue de mars 1913 sur la façade du mur au n°6 impasse du moulin. Autre gravure de crue datée du "14 décembre" mais année illisible.

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vienne-Charente-Atlantique

Code : WEB_S_201810220247

Date de mise à jour : 22/10/2018

Auteur : EPTB_Vienne



Site au n°6 impasse du moulin

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.63401550 / Y: 46.50799030

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) : X: 518606.97 / Y: 6603605.15

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.6340155 / Y: 46.5079903

Code Hydro: L---0060

Rive de référence: Droite



31 mars 1913

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Marque gravée**

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_201804230042

Date de mise à jour :

Auteur : EPTB_Vienne

23/04/2018

MARQUE

Texte : Crue 31 mars 1913

Maximum de l'inondation : Non renseigné

Visibilité : Oui

État du repère : Moyen

Pérennité : Longue

Repère calculé : Non

PHEC : Oui

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES PAR L'EPTB VIENNE - PHASE OPÉRATIONNELLE DU PAPI VIENNE AVAL - 09/04/2018

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme(s) : Etablissement public du bassin de la Vienne



Marque 1913