

Commune : **VALDIVIENNE** | Rivière : **La Vienne**

**N°6 impasse du moulin**

**Commentaires :** Gravure de la crue de mars 1913 sur la façade du mur au n°6 impasse du moulin. Autre gravure de crue datée du "14 décembre" mais année illisible.

**1** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

**Unité de gestion :** Vienne-Charente-Atlantique  
**Code :** WEB\_S\_201810220247 **Date de mise à jour :** 22/10/2018  
**Auteur :** EPTB\_Vienne



**GÉOLOCALISATION**

**Coordonnées WGS84 :** X: 0.63401550 / Y: 46.50799030  
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 518606.97 / Y: 6603605.15  
**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 0.6340155 / Y: 46.5079903  
**Code Hydro:** L---0060 **Rive de référence:** Droite

**31 mars 1913**  
 Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Marque gravée**

**GÉNÉRAL**

**Code :** WEB\_R\_201804230042 **Date de mise à jour :** 23/04/2018  
**Auteur :** EPTB\_Vienne



**MARQUE**

**Texte :** Crue 31 mars 1913  
**Maximum de l'inondation :** Non renseigné  
**Visibilité :** Oui **État du repère :** Moyen  
**Pérennité :** Longue **Repère calculé :** Non  
**PHEC :** Oui

**SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES PAR L'EPTB VIENNE - PHASE OPÉRATIONNELLE DU PAPI VIENNE AVAL - 09/04/2018**

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation  
**Organisme(s) :** Etablissement public du bassin de la Vienne