

Commune : **VALDIVIENNE** | Rivière : **La Vienne**

N°6 impasse du moulin

Commentaires : Gravure de la crue de mars 1913 sur la façade du mur au n°6 impasse du moulin. Autre gravure de crue datée du "14 décembre" mais année illisible.

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vienne-Charente-Atlantique
Code : WEB_S_201810220247 **Date de mise à jour :** 22/10/2018
Auteur : EPTB_Vienne



Site au n°6 impasse du moulin

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.63401550 / Y: 46.50799030
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 518606.97 / Y: 6603605.15
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.6340155 / Y: 46.5079903
Code Hydro: L---0060 **Rive de référence:** Droite

31 mars 1913
 Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Marque gravée**

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_201804230042 **Date de mise à jour :** 23/04/2018
Auteur : EPTB_Vienne



Marque 1913

MARQUE

Texte : Crue 31 mars 1913
Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Oui **État du repère :** Moyen
Pérennité : Longue **Repère calculé :** Non
PHEC : Oui

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES PAR L'EPTB VIENNE - PHASE OPÉRATIONNELLE DU PAPI VIENNE AVAL - 09/04/2018

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme(s) : Etablissement public du bassin de la Vienne