

Commune : **NAINTRE** | Rivière : **Le Clain**


Moulin des Coindres (côté rivière) - 20 rue François Villon

Commentaires : Multiples gravures de crues en divers secteurs du bâtiment au moulin des Coindres (côté rivière, domaine privé).

3 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vienne-Charente-Atlantique
Code : WEB_S_201804270224 **Date de mise à jour :** 22/10/2018
Auteur : EPTB_Vienne



Moulin des Coindres

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.49939027 / Y: 46.75926900
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 509172.62 / Y: 6631815.85
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.4993903 / Y: 46.759269
Code Hydro: L2--0160 **Rive de référence:** Gauche

1876
 Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Marque gravée**

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_201804270112 **Date de mise à jour :**
Auteur : EPTB_Vienne 05/08/2018



Marque 1876 (1)

MARQUE

Texte : 1876
Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Mauvais
Pérennité : Longue **Repère calculé :** Non
PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES PAR L'EPTB VIENNE - PHASE OPÉRATIONNELLE DU PAPI VIENNE AVAL - 09/04/2018

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : Etablissement public du bassin de la Vienne