Commune : **NAINTRE** | Rivière : **Le Clain**

# Pont de la D23 à Domine

**Commentaires :** Deux marques de crues du XIXe siècle sur une pile rive gauche du pont de la D23 à Domine. Présence d'une ancienne échelle gravée côté amont, et d'une nouvelle échelle limnimétrique ajustée face aval.

**2** Repère(s) sur le site

## GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Vienne-Charente-Atlantique
**Code :** WEB_S_201810225527 **Date de mise à jour :** 22/10/2018
**Auteur :** EPTB_Vienne

Pile du pont à Domine - rive gauche

## GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 0.49850483 / Y: 46.75206520
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 509079.73 / Y: 6631018.33
**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 0.4985048 / Y: 46.7520652
**Code Hydro:** L2--0160 **Rive de référence:** Gauche

# Janvier 1873

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Marque gravée**

**Commentaires :** Crue de janvier 1873. Gravée approximativement à la cote 2m23 sur l'ancienne échelle (face amont), cote d'environ 2m05 sur l'échelle limnimétrique actuelle (face aval).

## GÉNÉRAL

**Code :** WEB_R_201804302826 **Date de mise à jour :** 05/08/2018
**Auteur :** EPTB_Vienne

Marques 1873 et 1890

## MARQUE

**Texte :** Janv 1873
**Maximum de l'inondation :** Non renseigné
**Visibilité :** Oui **État du repère :** Bon
**Pérennité :** Longue **Repère calculé :** Non
**PHEC :** Non

## SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES PAR L'EPTB VIENNE - PHASE OPÉRATIONNELLE DU PAPI VIENNE AVAL - 09/04/2018

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation
**Organisme :** Etablissement public du bassin de la Vienne

Commune : **NAINTRE** | Rivière : **Le Clain**

## Pont de la D23 à Domine

**Commentaires :** Deux marques de crues du XIXe siècle sur une pile rive gauche du pont de la D23 à Domine. Présence d'une ancienne échelle gravée côté amont, et d'une nouvelle échelle limnimétrique ajustée face aval.

**2** Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Vienne-Charente-Atlantique
**Code :** WEB_S_201810225527 **Date de mise à jour :** 22/10/2018
**Auteur :** EPTB_Vienne

Pile du pont à Domine - rive gauche

### GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 0.49850483 / Y: 46.75206520
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 509079.73 / Y: 6631018.33
**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 0.4985048 / Y: 46.7520652
**Code Hydro:** L2--0160 **Rive de référence:** Gauche

## Janvier 1890

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Marque gravée**

**Commentaires :** Crue de janvier 1890. Gravée approximativement à la cote 1m83 sur l'ancienne échelle (face amont), cote d'environ 1m65 sur l'échelle limnimétrique actuelle (face aval).

### GÉNÉRAL

**Code :** WEB_R_201804302524 **Date de mise à jour :** 05/08/2018
**Auteur :** EPTB_Vienne

Marques 1890 et 1870

### MARQUE

**Texte :** Janv 1890
**Maximum de l'inondation :** Non renseigné
**Visibilité :** Oui **État du repère :** Bon
**Pérennité :** Longue **Repère calculé :** Non
**PHEC :** Non

### SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES PAR L'EPTB VIENNE - PHASE OPÉRATIONNELLE DU PAPI VIENNE AVAL - 09/04/2018

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation
**Organisme :** Etablissement public du bassin de la Vienne