

Commune : **NAINTRE**

Pont de la D23 à Domine


Rivière : **Le Clain**

Commentaires : Deux marques de crues du XIXe siècle sur une pile rive gauche du pont de la D23 à Domine. Présence d'une ancienne échelle gravée côté amont, et d'une nouvelle échelle limnimétrique ajustée face aval.

2

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vienne-Charente-Atlantique**Code :** WEB_S_201810225527**Date de mise à jour :** 22/10/2018**Auteur :** EPTB_Vienne

Pile du pont à Domine - rive gauche

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.49850483 / Y: 46.75206520**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 509079.73 / Y: 6631018.33**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 0.4985048 / Y: 46.7520652**Code Hydro:** L2--0160**Rive de référence:** Gauche

Janvier 1873

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Marque gravée**

Commentaires : Crue de janvier 1873. Gravée approximativement à la cote 2m23 sur l'ancienne échelle (face amont), cote d'environ 2m05 sur l'échelle limnimétrique actuelle (face aval).

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_201804302826**Date de mise à jour :****Auteur :** EPTB_Vienne

05/08/2018



Marques 1873 et 1890

MARQUE

Texte : Janv 1873**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Oui**État du repère :** Bon**Pérennité :** Longue**Repère calculé :** Non**PHEC :** Non

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES PAR L'EPTB VIENNE - PHASE OPÉRATIONNELLE DU PAPI VIENNE AVAL - 09/04/2018

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation**Organisme :** Etablissement public du bassin de la Vienne

Commune : **NAINTRE**

Pont de la D23 à Domine


Rivière : **Le Clain**

Commentaires : Deux marques de crues du XIXe siècle sur une pile rive gauche du pont de la D23 à Domine. Présence d'une ancienne échelle gravée côté amont, et d'une nouvelle échelle limnimétrique ajustée face aval.

2

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vienne-Charente-Atlantique**Code :** WEB_S_201810225527**Date de mise à jour :** 22/10/2018**Auteur :** EPTB_Vienne

Pile du pont à Domine - rive gauche

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.49850483 / Y: 46.75206520**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 509079.73 / Y: 6631018.33**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 0.4985048 / Y: 46.7520652**Code Hydro:** L2--0160**Rive de référence:** Gauche

Janvier 1890

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Marque gravée**

Commentaires : Crue de janvier 1890. Gravée approximativement à la cote 1m83 sur l'ancienne échelle (face amont), cote d'environ 1m65 sur l'échelle limnimétrique actuelle (face aval).

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_201804302524**Date de mise à jour :****Auteur :** EPTB_Vienne

05/08/2018



Marques 1890 et 1870

MARQUE

Texte : Janv 1890**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Oui**État du repère :** Bon**Pérennité :** Longue**Repère calculé :** Non**PHEC :** Non

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES PAR L'EPTB VIENNE - PHASE OPÉRATIONNELLE DU PAPI VIENNE AVAL - 09/04/2018

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation**Organisme :** Etablissement public du bassin de la Vienne