

Commune : **NAINTRE**Rivière : **Le Clain**

## Pont de la D23 à Domine

**Commentaires** : Deux marques de crues du XIXe siècle sur une pile rive gauche du pont de la D23 à Domine. Présence d'une ancienne échelle gravée côté amont, et d'une nouvelle échelle limnimétrique ajustée face aval.

**2** Repère(s) sur le site


### GÉNÉRAL

**Unité de gestion** : Vienne-Charente-Atlantique

**Code** : WEB\_S\_201810225527

**Date de mise à jour** : 22/10/2018

**Auteur** : EPTB\_Vienne



Pile du pont à Domine - rive gauche

### GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84** : X: 0.49850483 / Y: 46.75206520

**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 509079.73 / Y: 6631018.33

**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 0.4985048 / Y: 46.7520652

**Code Hydro**: L2--0160

**Rive de référence**: Gauche



## Janvier 1890

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Marque gravée**

**Commentaires** : Crue de janvier 1890. Gravée approximativement à la cote 1m83 sur l'ancienne échelle (face amont), cote d'environ 1m65 sur l'échelle limnimétrique actuelle (face aval).

### GÉNÉRAL

**Code** : WEB\_R\_201804302524

**Date de mise à jour** :

**Auteur** : EPTB\_Vienne

05/08/2018

### MARQUE

**Texte** : Janv 1890

**Maximum de l'inondation** : Non renseigné

**Visibilité** : Oui

**État du repère** : Bon

**Pérennité** : Longue

**Repère calculé** : Non

**PHEC** : Non



Marques 1890 et 1870

**SOURCE DE REPÉRAGE** : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES PAR L'EPTB VIENNE - PHASE OPÉRATIONNELLE DU PAPI VIENNE AVAL - 09/04/2018

**Type de repérage** : Campagne de terrain post-inondation

**Organisme(s)** : Etablissement public du bassin de la Vienne